

# SolidWorks ショートカットキー 完全一覧

設計者のための印刷用チートシート | CADHACK

このPDFはCADHACK記事「SolidWorksショートカットキー完全一覧」の印刷用要約版です。A4印刷推奨。SolidWorks 2018～2025で動作確認済み。

## 基本操作

ショートカット	機能
Ctrl + Z	元に戻す (アンドゥ)
Ctrl + Y	やり直し (リドゥ)
Ctrl + S	上書き保存 ← 癖にするだけで命拾いする
Ctrl + N	新規ファイル作成
Ctrl + O	ファイルを開く
Ctrl + P	印刷
Ctrl + C / V / X	コピー / 貼り付け / 切り取り
Ctrl + A	すべて選択
Delete	選択要素を削除
Esc	コマンドキャンセル / 選択解除
Ctrl + Tab	開いているファイルの切り替え
F1	ヘルプを開く

## 表示・ビュー操作

ショートカット	機能
Space + ドラッグ	ビューの回転 (3Dモデル)
Ctrl + ドラッグ	ビューの移動 (パン)
マウスホイール	ズームイン / アウト
F	全体表示 (フィットビュー) ← 迷子になったらこれ
Ctrl + 1	正面ビュー
Ctrl + 2	背面ビュー
Ctrl + 3	左側面ビュー
Ctrl + 4	右側面ビュー
Ctrl + 5	上面ビュー
Ctrl + 6	底面ビュー
Ctrl + 7	アイソメトリックビュー
Ctrl + 8	法線方向ビュー (選択面に垂直)
Space	ビューセレクターを開く

## スケッチ操作

ショートカット	機能
L	直線ツール ← 最頻出
R	長方形ツール
C	円ツール
A	円弧ツール
S	ショートカットバー (状況依存コマンドパレット)
D	スマート寸法 ← スケッチの締めはこれ
E	要素のトリム
O	エンティティオフセット
T	テキスト追加
G	幾何拘束の一覧
Ctrl + Q	スケッチ終了

## フィーチャー操作

ショートカット	機能
Ctrl + B	再生成 (リビルド) ← モデルが怪しいときの第一手
Ctrl + Q	強制リビルド (全部再計算)
Alt + ドラッグ	フィーチャーのコピー移動
Tab	次のフィールドへ移動
Enter	コマンド実行 / 確定

## アセンブリ

ショートカット	機能
Alt + ドラッグ	部品のコピー配置 (インスタンス追加)
Ctrl + ドラッグ	部品の移動 (合致に関係なく強制移動)
Tab	選択部品の表示 / 非表示切り替え
Shift + Tab	全部品を表示状態に戻す
Ctrl + Shift + U	アセンブリの更新 (外部参照を含む)
D	合致ツールを起動

## 図面作成

ショートカット	機能
Ctrl + D	図面シートのプロパティ / スタイル設定
R	長方形ツール (注記枠など)
N	注記 (テキスト) ツール
Ctrl + J	ビューの整列 (アライン)
Ctrl + H	非表示ビューの切り替え

### カスタマイズのコツ

1. ツール → カスタマイズ → キーボード タブでショートカットを自由に割り当て可能
2. 既存割り当てと競合する場合は自動で警告が表示される
3. 変更後はエクスポートしてバックアップを忘れずに (PC移行時に必須)
4. S キー (ショートカットバー) に頻用コマンドを登録すると操作が最速になる

Pro Tip : まず「よく使う10個」を決めて1週間使い続けるのが最短で身につく方法。